


2 - 4 . キャップ(帯)



注意事項

- ミシン目は、原則として切刃3mm、残1mmとし、その方向は印刷面側(外に見せる側)からとして下さい。
- 断裁面から最初の切刃までの残は、1mm～1.5mmとして下さい。

用紙

項目	帯(キャップ)用
用紙	コート紙 157g/m ²

型抜き方向

型抜きの方向は印刷面側(外に見せる側)からとして下さい。

紙目方向

紙目の方向は仕上り形状に対して横方向として下さい。