

第一三共 エフィエント錠 3.75mg PTPシート 印字不具合についてのご注意

平素は PROOFIT iQ をご利用いただきありがとうございます。

この度、第一三共株式会社様より販売されている、**抗血小板剤「エフィエント錠 3.75mg」**の一部PTPシートにおいて、印字されている**GS1 コード(調剤包装単位コード)**に誤りがあるとの報告がございました。

当社次世代型薬剤識別システム PROOFIT iQ にて薬品を誤登録する恐れがありますので、調剤過誤防止の観点から十分にご留意ください。

【注意事項】

- ・抗血小板剤「エフィエント錠 3.75mg」の一部PTPシートにおいて「リクシアナ錠 15mg」のGS1コードが誤って印字されています。
- ・「エフィエント錠 3.75mg」の当該PTPシートをGS1コード読み取りした際に、誤って印字されている「リクシアナ錠15mg」が表示されます。
その際はお薬手帳などを参考に、「薬剤名/識別コードを検索」メニューで検索してください。

詳しくは、以下の第一三共株式会社様が公表しているリリースをご確認ください。

<参考URL>

[https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products\\$druginfo\\$news\\$2025\\$250930_eft1/field_file_url](https://www.medicalcommunity.jp/filedsp/products$druginfo$news$2025$250930_eft1/field_file_url)

